

РУССКИЙ

RIFLINE complete RIF-2-…

1. Требования по технике безопасности

1.1. Указания по монтажу

•Монтаж, управление и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Соблюдать приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила. Технические данные приведены в данной инструкции по использованию и сертификатах (согласно заявлению о соответствии требованиям, при необходимости в других сертификатах).

•Устройстве встроить в шкаф управления.

⚠ Должны быть приняты меры по защите от электростатических разрядов!

•При эксплуатации релейных модулей соблюдать требования касательно уровня излучения электромагнитных помех для электрического и электронного оборудования.

•При повышенной нагрузке и частично индуктивной нагрузке необходимо предусмотреть цель защиты контактов нагрузки (например, безынерционный диод, варистор, RC-звено и т.п.). Это позволит избежать наводки помех на другие части установки. Кроме того, увеличивается срок службы реле.

i Подробные указания содержит каталог Phoenix Contact и соответствующая инструкция по монтажу. Она расположена по адресу phoenixcontact.net/products рядом с соответствующим изданием.

1.2. Указание к обозначению и номеру артикула: Укомплектованные модули RIF-2-R… состоят из неумкомплектованного релейного блока RIF-2-B… и вставного реле (ⓘ). Поэтому обозначение и номер артикула на уаковне укомплектованных модулей не соответствуют обозначению и номеру артикула на релейном блоке RIF-2-B…

2. Указания по монтажу

⚠ ВНИМАНИЕ: Никогда не работат при выключенном сетевом напряжении! Опасно для жизни!

2.1. Функциональные элементы (ⓘ/Ⓐ/2)

- | | |
|---|--|
| 1 Ряды шунтирования для FBS 2-6 | 6 Вставное реле |
| 2 Релейный блок RIF-2-B… | 7 Опционный двойной держатель маркировочных элементов STP 5-2 |
| 3 Модуль индикации/подавления помех (в зависимости от типа) | 8/D Контрольное отверстие для клеммы |
| 4 Опционная табличка для маркировки устройств | A Кнопка Push / B Гнездо клеммы |
| 5 Ручка-фиксатор для защиты и извлечения реле | C Гнездо для STP 5-2 |

i Вставить опционный двойной держатель маркировочных элементов (7) в предназначенные для этого четырехугольные гнезда на блоке (С). Держатель не вставлять в контрольные отверстия для клемм (8/D).

2.2. Способ подключения

Требование UL: для мин. 75°C использовать допущенные фирмой медные проводники.

Модули RIF-2-… с зажимами Push-In (ⓘ):

Жесткие или гибкие проводники с кабельными конечниками сечением от ≥ 0,34 мм² непосредственно вставляют в гнезда клемм (А). Для надежного присоединения гибких проводников без кабельного конючника сначала необходимо отжать пружины нажатием кнопки Push (В). Для отсоединения проводников также необходимо нажать кнопку Push (В).

2.3. Крепление на монтажной рейке

В начале и конце каждой модульной колодки RIF-2-… установить концевой держатель. В условиях вибрационной нагрузки монтажную рейку необходимо закреплять на расстоянии 10 см!

Кроме того, концевой держатель можно использовать в следующих целях:

•если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей > 250 В (L1, L2, L3)

•для безопасного разделения смежных модулей

•для визуального разделения функциональных групп

2.4. Перемычки и потенциалов напряжений (ⓘ)

Одинаковые потенциалы смежных модулей можно объединять с помощью перемычек FBS… (A2 посредством FBS 2-6). **Полностью** защелкнуть перемычки!

3. Принадлежности

Обозначение	Арт. №	Описание
STP 5-2	0800967	Двойной держатель маркировочных элементов
ZB 5	например, 1050004	Табличка для маркировки устройств, например, планка Zack, 5 мм, для держателя маркировочных табличек
FBS 2-6	например, 3030336	Перемычка, 2-полосная
E/UK 1	1201413	Концевой держатель служит в качестве концевой опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей
CLIPFIX 35	3022218	Концевой держатель для быстрого монтажа

4. Схемы

2x переключающих контакта со входом постоянного тока (ⓘ)

4x переключающих контакта со входом постоянного тока (ⓘ)

2x переключающих контакта со входом переменного тока (ⓘ)

4x переключающих контакта со входом переменного тока (ⓘ)

Технические характеристики	Техник Veriler	Dados técnicos	Dati tecnici	Datos técnicos	RIF-2-…
Входные данные	Giriş verileri	Dados da entrada	Dati di ingresso	Datos de entrada	
Входное номинальное напряжение U _N	Nominal giriş gerilimi U _N	Tensão nominal de entrada U _N	Tensione nominale d’ingresso U _N	Tensão nominal de entrada U _N	24 V DC / 24 V AC / 120 V AC / 230 V AC
Типовой входной ток при U _N	U _N için tip. giriş akımı	U _N için tip. corrente de entrada com U _N	Corrente d’ingresso tipica a U _N	Corriente típica de entrada para U _N	41 mA / 70 mA / 13 mA / 6,5 mA
Выходные данные	Çıkış verileri	Dados de saída	Dati di uscita	Datos de salida	
Тип контактов	Kontakt türü	Типо de contato	Типо contatti	Типо de contacto	2x21
Материал контакта	Kontakt malzemesi	Material do contato	Materiale dei contatti	Material del contacto	AgNi
Макс. коммутационное напряжение	maks. şalter voltajı	tensão máx. de comutação	Tensione di commutazione max	Tensão máx. de comutación	250
Мин. коммутационное напряжение	min. şalter voltajı	tensão mín. de comutação	Tensione di commutazione min	Tensión mín. de comutación	5
Общие характеристики	Genel Veriler	Dados gerais	Dati generali	Datos generales	
Расчетное импульсное напряжение	Anma darbe gerilimi	Tensão de choque de dimensionamento	Tensione impulsiva di dimensionamento	Tensión transitoria de dimensionamiento	E/S 4 kV 2,5 kV
Основная изоляция согласно IEC 62103 / EN 50178 (VDE 0160)	Temel yalıtım IEC 62103 / EN 50178 (VDE 0160)’ye göre	E/A İzolamento básico conforme IEC 62103 / EN 50178 (VDE 0160)	E/A Isolamento base a norma IEC 62103 / EN 50178 (VDE 0160)	Aislamiento básico según IEC 62103 / EN 50178 (VDE 0160)	✓
Напряжение изоляции	İzolasyon gerilimi	Tensão de isolamento	Tensione di isolamento	Tensión de aislamiento	E/S 250 V AC
Степень загрязнения	Kirlenme derecesi	Grado de impurezas	Grado de inquinamento	Grado de polución	2
Категория перенапряжения	Yüksek gerilim kategorisi	Categoria de sobretensão	Categoria di sovratensione	Categoría de sobretensión	III
Механическая долговечность	Mekanik servis süresi	vida útil mecânica	Durata meccanica	Vida útil mecánica	operaciones 2x10 ⁷
Диапазон окружающих температур	Ortam sıcaklığı aralığı	Faixa de temperatura ambiente	Range temperature ambiente	Margen de temperatura ambiente	- 40 °C … + 60 °C (DC) / - 40 °C … + 50 °C (AC)
Сечение провода	(жесткий/гибкий)	Kablo kesiti	Sezione conduttore	Sección de conductor	(rígida/flexible) 0,14-1,5 mm ² / 0,14-2,5 mm ² / AWG 26-16
Длина защищаемой части	İzolasyon sıyırma uzunluğu	Comprimento de decapagem	Lunghezza del tratto da spelare	Longitud de pelado	8 mm
Монтажное положение	Montaj konumu	Posizione di montaggio	Posizione d’installazione	Posición para el montaje	discrecional
Материал корпуса	Muhafazanın malzemesi	Material da caixa	Materiale custodia	Material de la carcasa	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (материал корпуса)	UL 94 uyanınca tutuşabilme sınıfı (muhafaza malzemesi)	Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (material da caixa)	Classe di combustibilità a norma UL 94 (materiale della custodia)	Clase de combustibilidad según UL 94 (material de la carcasa)	V2

Размеры (Ш x В x Г)	Boyutlar (G / Y / D)	Dimensões (L / A / P)	Dimensioni (L / A / P)	Dimensiones (An / Al / P)	30,6 / 74,6 / 92,5 mm
Соответствие / сертификаты	Uygunluk / Onaylar	Conformidade / Certificações	Conformità/Omologazioni	Conformidad/homologaciones	CE
UL, США	UL, USA	UL, EUA	UL, USA	UL, EE.UU.	UL 60 °C: 250 V AC 6 A
CSA	CSA	CSA	CSA	CSA	CSA 250 V 4x 6 A / 250 V 2x 10 A
Соответствует	Директиве по ЭМС; NSR	Uygunluk	EMU; NSR Direktifi	Conformidade	Com diretiva CEM; DBT 2004/108/EG; 2006/95/EG

TÜRKÇE

RIFLINE complete RIF-2-…

1. Güvenlik talimatları

1.1. Montaj uyarıları

•Montaj, kullanım ve bakım çalışmaları uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Tanımlanan montaj uyarılarına uyulmalıdır. Montaj ve işletme için geçerli talimatlar ve güvenlik önlemleri (ulusal talimatlar da dahil) ile genel teknik mevzuatlara uyulmalıdır. Teknik bilgiler bu ambalaj talimatından ve onay belgelerinden (uyumluluk bildirimi, gerektiğinde diğer olası onaylar) alınabilir.

•Cihazı bir kontrol panosuna monte edin.

⚠ Elektrostatik boşalmaya karşı gerekli önlemleri alın!

•Röle modüllerinin çalıştırılmasında, kontak tarafında, elektrikli ve elektronik işletme maddeleri için söz konusu olan girişim yayımı gereksinimlerine uyulmalıdır.
•Daha fazla yük ve endüktif yük kısmı olduğunda yük üzerinde temas koruması anahtarlaması uygulayın (örn. serbest hareket diyodu, varistör, RC parçası vb.). Böylece başka sistem parçalarına yanlış akım endüksiyonunu önlemiş olursunuz. Ayrıca, röleler daha uzun elektrik kullanım ömrüne sahip olur.

i Ayrıntılı bilgileri Phoenix Contact Kataloğu’nda ve ilgili montaj kılavuzunda bulursunuz. Bu kılavuz, phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili makedale indirilmeye hazırdır.

1.2. Tanımama ve ürün numarası ile ilgili bilgi:

Dolu olanRIF-2-R…modüllerü boş röle tabanından RIF-2-B… ve geçme röleden oluşur (ⓘ). Bu nedenle dolu olan modüllerde ambalajdaki tanımlama ve ürün numarası, röle aydılı üzerindekilele aynı değildir. RIF-2-B…

2. Montaj bilgileri

⚠ Dikkat: Cihazda şebeke gerilimi varken kesinlikle çalışılmamalıdır! - Hayati tehlike!

2.1. Fonksiyon elemanları (ⓘ/Ⓐ/2)

- | | |
|---|---|
| 1 FBS 2-6 için köprü kanalı | 6 Geçme röle |
| 2 Röle ayacı RIF-2-B… | 7 İsteğe bağlı çift levha taşıyıcı STP 5-2 |
| 3 Gösterge- / Parazit giderici modül (türe başlı) | 8/D Klemens için test deliği |
| 4 İsteğe bağlı cihaz tanım levhası | A Basma düğme / B Klemens alanı |
| 5 Röleyi emniyete almak ve çıkarmak için kilitleme kolu | C STP 5-2 için yuva |

i İsteğe göre çift levha taşıyıcısını (7) bunun için taban üzerinde öngörülen kare yuvalara takın (C). Onu klemens test deliklerine takmayın (8/D).

2.2. Bağlantı tekniği

UL talebi: En az 75 °C için izin verilen bakır teller kullanın.

RIF-2-…-İtme bağlantılı modülleri (ⓘ):

Kesiti ≥ 0,34 mm² itibaren olan damar ucu kılıfı sabit veya esnek iletkenleri doğrudan sıkıştırma yerine takınız (A). Damar ucu kılıfı olmayan esnek iletkenlerin kontaktını, önceden butona (B) basarak yayı açtığınızda emniyetli bir şekilde sağlayabilirsiniz. İletkeni çözmez için de butona (B) basınız.

2.3. Taşıyıcı raya sabitleme

Her RIF-2-…-modül bloğunun başına ve sonuna birer uç tutucu yerleştirin. Titreşim sonucu yük olduğunda taşıyıcı rayı 10 cm’lik aralıklarla sabitleyin!
Uç tutucuyu ayrıca aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:

•Gerilim > 250 V iken, komşu modüllerin (L1, L2, L3) iki eşit klemens noktası arasına
•komşu modüller arasına güvenli ayırım için
•fonksiyon gruplarının optik ayırımı için

2.4. Gerilim potansiyellerinin köpürülmesi (ⓘ)

Komşu modüllerin aynı olan gerilim potansiyellerini FBS… atlama kablolarıyla köpürüleyebilirsiniz (A2 ile FBS 2-6). Atlama kablolarını **tamamen** takın!

3. Aksesuar

Tanımlama	Ürün No.	Açıklama
STP 5-2	0800967	Çift levha taşıyıcı
ZB 5	örn. 1050004	Cihaz tanım levhası, örn. levha taşıyıcı için tırtıllı band, levha taşıyıcısı için 5 mm
FBS 2-6	örn. 3030336	Geçme köprü, 2 uçlu
E/UK 1	1201413	Uç tutucu, çift katlı ve uç katlı klemenslerin uç desteği için
CLIPFIX 35	3022218	Uç tutucu hızlı montajı

4. Bağlama şeması

2x Değiştirici, DC girişli (ⓘ)

4x Değiştirici, DC girişli (ⓘ)

2x Değiştirici, AC girişli (ⓘ)

4x Değiştirici, AC girişli (ⓘ)

PORTUGUÊS

RIFLINE complete RIF-2-…

1. Normas de segurança

1.1. Avisos de instalação

•A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrotécnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Observar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos devem ser consultados neste folheto e nos certificados (declaração da conformidade e eventuais outras certificações).

•Instalar o dispositivo num armário de distribuição.

⚠ Tomar medidas de proteção contra descargas eletrostáticas!

•Durante a operação de módulos de relés, respeitar os requisitos de emissão de interferências para meios operacionais eletrícos e eletrónicos, no que diz respeito aos contatos.
•No caso de carga mais elevada e componente indutivo na carga, prever um circuito de proteção de contato (diodo Schottky, varistor, RC, etc.) na carga. Assim, é possível evitar a transferência de tensão de interferência para outros componentes do sistema. Além disso, os relés terão uma vida útil elétrica maior.

i Informações detalhadas podem ser encontradas no catálogo da Phoenix Contact e nas respectivas instruções de montagem. Estas encontram-se disponíveis para download no endereço phoenixcontact.net/products, no local do respectivo artigo.

1.2. Nota sobre a identificação e o código:

Os módulos equipados RIF-2-R… consistem numa base de relé desmontada RIF-2-B… e de um relé plugável (ⓘ). Portanto, no caso do módulo equipado, a identificação e o código impressos na embalagem não são idênticos com as da base do relé RIF-2-B…

2. Instruções de instalação

⚠ CUIDADO: Nunca trabalhar com tensão de rede conectada no dispositivo! Perigo de vida!

2.1. Elementos funcionais (ⓘ/Ⓐ/2)

- | | |
|---|--|
| 1 Caixa de ponte para FBS 2-6 | 6 Relé conectável |
| 2 Base de relés RIF-2-B… | 7 Porta-plaquetas duplo opcional STP 5-2 |
| 3 Módulo indicador / supressor (dependendo do tipo) | 8/D Orifício de teste para borne |
| 4 Placa opcional de identificação do dispositivo | A Push-Button / B Encaixe fêmea para os bornes |
| 5 Alavanca de engate para travar e ejetar o relé | C Vano para STP 5-2 |

i Encaixe o porta-plaqueta duplo opcional (7) nos respectivos recessos quadrados do soquete (C). Atenção para não encaixá-lo nos orifícios de teste dos bornes (8/D).

2.2. Tecnologia de conexão

Requisito UL: Utilize condutores de cobre certificados para uma temperatura mínima de 75 °C.

RIF-2-…-Módulos com conexão Push-In (ⓘ):

Condutores rígidos ou flexíveis com terminal tubular com uma bitola ≥ 0,34 mm² devem ser inseridos diretamente no borne fêmea (A). Condutores flexíveis sem terminal tubular podem ser conectados de forma segura mediante abertura prévia da mola usando o botão Push (B). Para soltar o condutor, utilize também o botão (B) Push.

2.3. Montagem sobre o trilho de fixação

Colocar um suporte terminal no início e no final de cada régua do móduloRIF-2-….. No caso de incidência de vibração, prender os trilhos de fixação a uma distância de 10 cm!

O suporte terminal também pode ser utilizado para outras finalidades, como:

•para tensões > 250 V entre as mesmas posições de bornes dos módulos adjacentes (L1, L2, L3)

•para uma desconexão segura entre os módulos adjacentes

•para uma desconexão ótica dos grupos de função

2.4. Ponte de potenciais de tensão (ⓘ)

Para potenciais de tensão idênticos em módulos adjacentes podem ser feitos jumpers -amentos através dos jumpers FBS… (A2 com FSB 2-6). Engatar os jumpers **completamente**.

3. Acessórios

Denominação	Código	Descrição
STP 5-2	0800967	Porta-plaquetas duplo
ZB 5	ex.1050004	Placa opcional de identificação do dispositivo, ex. fita de identificação de 5 mm para porta-plaquetas
FBS 2-6	ex.3030336	Jumper plugável, 2 polos
E/UK 1	1201413	Suporte terminal, para o apoio final dos bornes de dois e de três níveis
CLIPFIX 35	3022218	Suporte terminal - montagem rápida

4. Esquemas de conexões

2x inversor com entrada DC (ⓘ) / 4x inversor com entrada DC (ⓘ)

2x inversor com entrada AC (ⓘ) / 4x inversor com entrada AC (ⓘ)

ITALIANO

RIFLINE complete RIF-2-…

1. Disposizioni di sicurezza

1.1. Note di installazione

•L’installazione, l’utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale elettrotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza valide per l’installazione e l’utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. I dati tecnici sono riportati in questa documentazione allegata e nei certificati (dichiarazione di conformità ed eventuali ulteriori omologazioni).

•Integrare il dispositivo in un armadio di comando.

⚠ Adottare misure di protezione contro le scariche elettrostatiche!

•Quando si utilizzano moduli con relé, ci si deve attenere sul lato dei contatti ai requisiti riguardanti l’emissione di disturbi in impianti elettrici ed elettronici.
•In caso di carico superiore e parte di carico induttivo, predisporre un circuito di protezione dei contatti (ad esempio diodo di smorzamento, varistore, elemento RC, ecc.) sul carico . In questo modo si impedisce l’allacciamento di tensioni perturbatrici in altre parti dell’impianto. I relé garantiscono inoltre una maggiore durata elettrica.

i Per indicazioni dettagliate consultare il catalogo di Phoenix Contact e le relative istruzioni di montaggio. Queste possono essere scaricate dal sito phoenixcontact.net/products del rispettivo articolo.

1.2. Note su denominazione e codice articolo:

I moduli assemblati RIF-2-R… sono composti dalla base relé non assemblata RIF-2-B… e dal relé a innesto (ⓘ). Per questo motivo per i moduli assemblati, la denominazione e il codice articolo riportati sulla confezione non coincidono con quelli indicati sulla base relé RIF-2-B…

2. Note per l’installazione

⚠ ATTENZIONE: Non eseguire mai interventi sul dispositivo con la tensione di rete inserita! Pericolo di morte!

2.1. Elementi funzionali (ⓘ/Ⓐ/2)

- | | |
|--|---|
| 1 Riamo di ponte per FBS 2-6 | 6 Relé a innesto |
| 2 Base relé RIF-2-B… | 7 Portacartellini doppio opzionale STP 5-2 |
| 3 Modulo di visualizzazione e protezione dai disturbi (in funzione del tipo) | 8/D Foro di controllo per morsetto |
| 4 Targhetta identificativa opzionale del dispositivo | A Pulsante / B Area morsetti |
| 5 Leva di incastro per il fissaggio e la rimozione del relé | C Vano di apertura per STP 5-2 |

i Inserire il portacartellini doppio opzionale (7) negli appositi vani di apertura quadrangolari sulla base (C). Non inserirlo nei fori di controllo dei morsetti (8/D).

2.2. Connessione

Requisito UL: utilizzare linee in rame omologate per almeno 75 °C.

Moduli RIF-2-… con connessione Push-In (ⓘ):

Conduttori rigidi o flessibili con capocorda montato con sezione ≥ 0,34 mm² - inserire direttamente nell’area di fissaggio (A). I conduttori flessibili senza capicorda montati si collegano in maniera sicura aprendo prima la molla con il pulsante a pressione (B). Per liberare il conduttore premere nuovamente il pulsante a pressione (B).

2.3. Fissaggio sulla guida di montaggio

All’inizio e alla fine di ogni morsetteria RIF-2-… impiegare un supporto finale. In caso di vibrazioni fissare la guida di montaggio a 10 cm di distanza!

Il supporto finale può essere impiegato anche:

•in presenza di tensioni > 250 V fra punti di connessione identici di moduli affiancati (L1, L2, L3)
•per la separazione sicura tra moduli affiancati
•per la separazione ottica di gruppi funzionali